

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA – ponovitev snovi


1.TEHNIČNO RISANJE

Tehnične črte

Vrsta	Izgled	Priporočena trdota svinčnika	Vrsta
debelo - polna	—	B	vidni robovi in konture
tanka - polna	—	HB, H	pomožne kotirne črte, šrafure, pregibi, gube
prekinjena	- - - - -	HB, B	nevidni robovi
tanka: črta - pika	- - - - -	HB, H	srednja linija simetričnih likov
prostoročna		HB	tehnične skice, prelomi

Skiciranje


Tehnična skica je prostoročna risba. Uporabljamo tehnične črte.



Kotiranje

Kotiranje je vnašanje mer na načrt.


Mere so izražene v milimetrih



TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

DELAVNIŠKA RISBA s kosovnico.

Sestavni deli predmeta so na načrtu označeni s pozicijskimi številkami. V kosovnici za vsako pozicijo razberemo: material, mere in število kosov za izdelavo.



Poz.	Kos.	Prodinet	Poz.	Gredivo	Mere
		Datum:	Ima in priimek:	Podpis:	
Razdalj:	20.12.2003	Janko Spremlj		Šola:	
Pregledal:	21.12.2003	Marko Štragi		OŠ Sava Kladnika SEVNICA	
Merilo:	Dolžina:			Števila kopij:	
1:2	MOST			1/03	

TEHNOLOŠKI LIST


nam pove zaporedje delovnih operacij, material, zaščitna sredstva in število kosov za vsako pozicijo posebej.

Tehnološki list						
Učenec:						
Ime izdelka:						
Poz.	Kos.	Delovna operacija	Orodja, stroji, naprave	Gradivo	Varstvo pri delu	Predviden čas


VRSTE RISB

Vrste risb ločimo glede na način izdelave, vsebino in namen:


- 1. Razporeditvena risba** (primer je montažna risba za enostavno montažo izdelka).




- 2. Skica** (prostoročno izdelana risba, narisana po pravilih tehničnega risanja).




- 3. Sestavna risba** (prikazuje sestavo celotnega stroja).



4. Delavniška risba (prikazuje predmet z vsemi potrebnimi informacijami za izdelavo).



FORMATI RISB (SIST ISO 5457)



Format risbe določa obliko in velikost papirja. Zaradi praktičnih razlogov pri hranjenju in prenašanju risb, so formati standardizirani. V tehniškem risanju uporabljam v glavnem skupino A. Drugače poznamo še formate B in C, ki se uporablja za papir v tiskarstvu, mape in drugo. Osnovni format skupine A je A0. Je pravokotne oblike, ploščine 1m² in razmerjem stranic a:b = 1: $\sqrt{2}$.

Formati risb v milimetrih

A0	1189	x	841
A1	841	x	594
A2	594	x	420
A3	420	x	297
A4	297	x	210
A5	210	x	148

MERILA


Risbe rišemo v naravni velikosti, če je seveda to mogoče. Drugače rišemo v merilu. Merilo je razmerje med narisano in dejansko velikostjo predmeta. Merila so standardizirana.

Merilo (M)=narisana mera:dejanska mera

V ACADU rišemo v naravni velikosti oz. v merilu 1:1


- Pomanjšano merilo: **1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 ...**
- Povečano merilo: **2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1 ...**

Merilo mora biti zapisano v glavi risbe, glavno merilo zapišemo z večjo pisavo uporabljenou. Uporaba drugih meril ni dovoljena.



Pravokotna projekcija

Risanje predmeta iz treh pogledov :




Naris: dolžina, višina
Tloris: dolžina, širina
Stranski ris: širina, višina

Na preizkusu znanja rišeš prostoročno na mrežo.



Izometrična projekcija

Risanje predmeta v prostorskem kotu. Naklon osi x in y na horizont je 30°




$$x=d \quad y=\check{s} \quad z=v$$

Na preizkušu znanja rišeš prostoročno na mrežo.



2. UMETNE SNOVI

Osnovne surovine so **nafta, plin in premog**. Kemična industrija jih predela v **polizdelke: valakna, smole, prah, zrna-granulat, folije, profili.**



Duroplasti so umetne snovi, ki se pod vplivom topote ne zmehčajo, ampak začnejo pri višjih temperaturah razpadati (bakelit, teflon)

Termoplasti so snovi, ki se pod vplivom topote (70° do 250°C) zmehčajo in jih poljubno oblikujemo ali stiskamo v forme.

VRSTE UMETNIH MAS

Polivinilklorid ali PVC

za posode, folije, odtočne cevi, izolacija električnih vodnikov, umetno usnje.



Polietilen

Za plošče, posode, za živila, plostenke.




Polistiren (polistirol), stiropor

Jogurtovi lončki. Spenjen se uporablja kot stiropor za embalažo in izolacijo.



Poliamid (najlon)

Tekstilna vlakna, igrače.



Akrilno steklo (pleksi steklo)

Očala, zasteklitve.



Poliester

Poliestersko smolo pogosto armiramo (učvrstimo) s steklenimi vlakni. Izdelki: plošče, čolni, jadrnice, jadralna letala. Uporaba tudi za tkanine.



Fenoplast (bakelit)

Stikala, ročaji kuhinjskih posod.




OBDELAVA UMETNIH SNOVI

Mehanska obdelava:

- žaganje, vrtanje, brušenje, poliranje, spajanje (z lepljenjem: dvokomponentna lepila, kontaktna-sekundna lepila).

Plastično oblikovanje:

- oblikovanje granulata s segrevanjem. V industriji segreta zrna stiskajo in brizgajo, npr.: zamaški za zobne paste



Shematski prikaz brizganja



Izdelek iz granulata

- segrevanje z vročim zrakom




Segrevanje akrilnega stekla



Izdelek: stojalo za prtičke

- segrevanje z žarilno nitko



Segrevanje




Upogibanje

- ulivanje poliestrske smole



Poliesterski set



Ulitek


- globoki vlek

Folijo segrejemo in jo oblikujemo s pomočjo matrice in patrice. Izdelki: jogutrovi lončki in posodice za enkratno uporabo.

PATRICA



FORMA




MATRICA

Tukaj si lahko ogledaš postopek globokega vleka in ulivanja:

http://www.youtube.com/watch?v=wPPidqdSjCo&feature=player_embedded

3. KOVINE



LASTNOSTI KOVIN

Prevodnost: kovine so dober prevodnik topote in elektrike.

Plastičnost: lahko jih preoblikujemo z valjanjem, stiskanjem, kovanjem.

Taljenje: kovine se pri temperaturah blizu tališča, zmehčajo. Tekoče kovine lahko ulivamo.

Oksidacija: kovine vežejo nase kisik. Pri železu ta pojav imenujemo **rja** ali **korozija**.

Žilavost: krhke kovine se prelomijo že po enem ali dveh upogibih, žilave pa se na mestu upogiba raztegujejo in se zato prelomijo še po več upogibih.

Ž

Trdnost: kovine so relativno trdne, jeklu lahko s kaljenjem še dodatno povečamo trdnost.

ŽELEZNE KOVINE

Surovo železo ali grodelj, ki ga dobimo s taljenjem železove rude iz visokih peči (plavž), se uporablja le kot polizdelek, iz katerega izdelujemo lito železo in jeklo.

Lito železo uporabljamo za serijsko izdelavo ulitkov.



Jeklo uporabljamo za jeklene konstrukcije, orodja, dele strojev, posode.



POLIZDELKI IZ KOVIN

Pločevina, žica, cevi, profili:



BARVNE KOVINE

Baker uporabljamo največ v elektrotehniki za električne vodnike, ogrevalne cevi, kot pločevino in za zlitine. Zlitine: medenina in bron. Na zraku nastane na površini tanka varovalna plast, ki ji rečemo patina.



Pločevina



Cevi



Električni vodnik


Aluminij valjajo v pločevino in folije, uporabljamo ga za žico in cevi, profile, posode. Na zraku se prevleče z oksidom, ki varuje pred korozijo.



Folija



Električni vodnik



Profili

Kositer je zelo odporen proti kislinam, zato z njim prevlečemo jekleno pločevino (bela pločevina za konzerve). Uporabljamo ga za lotanje.



Pločevinke iz pokositrene pločevine




Zlitina kositra za lotanje

OBDELAVA KOVIN

1. Zarisovanje
2. Točkanje
3. Odrezovanje: rezanje-striženje, vrtanje, žaganje, piljenje, brušenje.
4. Krivljenje in klepanje

ORODJE, NAPRAVE IN STROJI ZA OBDELAVO KOVIN



Zarisovanje z kovinskim šestilom in risalno iglo.




Točkalo



Škarje za pločevino



Vzvodne škarje



Sveder



Žaganje



Piljenje



Vrtalni stroj



Krivljenje



Klepanje



Kolutni brusilni stroj

SPAJANJE KOVIN


Kovine spajamo v razstavljive in nerazstavljive zveze.

Razstavljive zveze

Razstavljivo zvezo tvorijo vijak, matica in podložka. Vijak ima glavo in steblo na katerem je vrezan zunanjji navoj. Nanj privijemo matico ki ima notranji navoj. Podložka preprečuje odvijanje vijaka ali ščiti mehkejša gradiva.



Vijak z matico




Risba vijaka, matice in podložke

Nerazstavljive zveze

Nerazstavljive zveze nam omogočijo trajno povezavo sestavnih delov v celoto.

KOVIČENJE

Kovica ima glavo in steblo. Vstavimo jo v izvrtino dveh delov pločevine in na koncu steba s kladivom oblikujemo glavo kovice.



SPAJKANJE (LOTANJE)

Spajkanje je postopek, pri katerem segrejemo stični ploskvi, do temperature pri kateri se tali kovina, ki jo dodajamo za vezivo. Stične ploskve moramo prej mehansko in kemijo očistiti. Postopek je primeren za spajanje pločevine in žice.



Lotanje



Spajkalnik

VARJENJE

Varjenje se od lotanja razlikuje predvsem po višji temperaturi spajanja.

4. TEHNIČNA SREDSTVA


MOTORJI Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM

Motorji z notranjim zgorevanjem **pretvarjajo toplotno energijo v mehansko delo**. To omogoči bat in ročični mehanizem. Delovni proces sestavlja štirje takti, ker je samo en takt delovni, uporabimo za pogon več valjev na isti gredi.

- a) **DVOTAKTNI MOTOR:** (kosilnice, mopedi...)
 - b) **ŠTIRITAKTNI MOTOR:** (avtomobili, tovornjaki...)
 - c) **TRITAKTNI WANKLOV MOTOR:** (avtomobili z visokimi obrati motorja)
-

ŠTIRITAKTNI motor

1 - sesanje zraka



2 - kompresija

3 - vbrizg goriva in ekspanzija-DELO

4 - izpuh

Tukaj si ogledaš sestavne dele 4-taktnega motorja in njegovo delovanje:


<http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/brecl/Motor/Otto.htm>

DVOTAKTNI motor

1 - sesanje zraka+ kompresija

Stiskanje mešanice v valju in sesanje.

Bat se pomika navzgor.



2 - vbrizg goriva in ekspanzija-DELO+ izpuh

Vžig zmesi in pomik bata navzdol. Sledi izpuh in hkrati tudi sesanje nove zmesi goriva.

Gorivo pri tem motorju je mešanica bencina in olja. Dotok goriva opravi bat, zato motor nima ventilov. Delovni proces sestavlja dva hoda bata.

Dizelski motor

Te motorje uporabljamo za pogon težkih delovnih strojev, ladij, vlakov, tovornjakov in avtomobilov.

Delovanje:<http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/brecl/Motor/Diesel.htm>

Wanklov motor

Bat v obliki trikotnika se vrvi v ohišju ovalne oblike. Vrtenje motorja se prenese na motorno gred s pomočjo zobnikov. Motor ima večji izkoristek, ker ni potrebno premo gibanje bata spremenjati v vrtenje motorne gredi.

V vsakem delovnem prostoru poteka tako pri vsakem vrtljaju rotorja štiritakten proces, ki ustreza štiritaktnemu procesu običajnega batnega motorja: sesanje, kompresija, delo, izpuh. Ker so med rotorjem in ohišjem trije delovni prostori (komore), opravi Wanklov motor pri vsakem vrtljaju motorja tri delovne takte.



Model Wanklovega motorja

Delovanje: http://www.o-sk.sks.nm.edus.si/Seminarske_naloge/Seminarska_naloga_Janez_Virtic/wanklov_motor1.htm

ELEMENTI KI OMOGOČAJAO GIBANJE

Osi

Nosijo na sebi zobnike, jermenice, kolesa,... in omogočajo vrtenje.



Vrteča os pri vagonu



Mirujoča os pri sprednjem kolesu

Gredi

Na gredi so kolesa, zobniki... pritrjeni in se skupaj z njo vrtijo in vedno prenasejo gibanje.



Gred paličnega mešalnika



Gred pri pedalih kolesa



Gred strojčka za peko kruha

Ležaji

Omogočajo vrtenje osi in gredi oziroma delov, ki se vrtijo okoli osi. Tisti del osi ali gredi, ki so nameščeni v ležajih imenujemo **tečaj**. Glede na trenje ločimo drsne ležaje in kotalne ležaje. Uležajena mesta mažemo z mazivi, da zmanjšujemo trenje, ki nastaja med gibanjem.



Drsni ležaji



Kroglični ležaj

ELEMENTI KI PRENAŠAJO GIBANJE

V strojih in napravah velikokrat prenašamo gibanje-vrtenje iz ene gredi na drugo gred. Pogosto hitrost vrtenja tudi zmanjšujemo ali povečujemo. Zato uporabimo gonila: zobniško, verižno, jermensko in torno gonilo.
Najpogosteje uporabljamo zobniško gonilo.


1. Zobniško gonilo



Zobniki pri vrtalnem stroju
To obliko zobnikov imenujemo valasti zobniki.



Model zobniškega para
valasti zobniki.



Shema zobniškega para


Vsako zobniško gonilo ima vsaj dve gredi: pogonsko in gnano gred. Pogonska gred je označena z **n1**, gnane gredi pa z **n2, n3, ...**

Zobnike označujemo z **z1** za pogonski zobnik, gnane zobnike pa **z2, z3, ...**

Glede na število vrtlajev pogonske gredi in število vrtlajev gnane gredi, dobimo lahko gonilo, ki nam hitrost vrtenja zvišuje ali znižuje. Kadar zmanjšujemo število vrtlajev, gonilo imenujemo reduktor.



Model reduktorja




Shema reduktorja

Hitrost gonila izračunamo s prestavnim razmerjem. Označimo ga z **i**.

Primer izračuna prestavnega razmerja:

Pogonski zobnik **z1** = 10 zob

Gnani zobnik **z2** = 40 zob



$$i = z_2 : z_1 = 40 : 10 = 4 : 1$$

Ko se pogonski zobnik zavrti 1x, se gnani zobnik premakne za 10 zob to je $\frac{1}{4}$ vrtljaja.


Ko se pogonski zobnik zavrti 4x, se gnani zobnik zavrti 1x. Prestavno razmerje je **i = 4 : 1**.

Vrtenje smo upočasnili.

Pogonska gred **n1** se je zavrtela 4x, gnana gred **n2** pa 1x.

$$i = n_1 : n_2 = 4 : 1$$

Pri nekaterih napravah in strojih nam zobiški par ne zmanjša dovolj števila vrtljajev. V ta namen sestavijo cel sklop zobiškov. Kako deluje tak sistem in kakšno je prestavno razmerje, si poglejmo na primeru, prikazanemu na shemi.



Sistem sestavlja tri gredi, ena gonilna in dve gnani, ter dva zobiška para; zobiška z1 in z2 sta prvi zobiški par, zobiška z3 in z4 pa drugi zobiški par.

Prestavno razmerje za en zobiški par je: **i1 = z2 : z1 = 40 : 10 = 4 : 1**

Hitrost vrtenja druge gredi je štirikrat manjša od prve gredi. Ko se je zobnik **z1** zavrtel 4x, se je zobnik **z2** zavrtel 1x, prav tako se je zavrtel zobnik **z3**, saj sta pritrjena na isti gredi.

Prestavno razmerje drugega zobiškega para (**i2**) je ravno tako 4:1. Skupno prestavno razmerje je:

$$i = i_1 \cdot i_2 = 4 \cdot 4 = 16$$

Prestavno razmerje je pomemben podatek pri menjalnikih motornih vozil in pri prestavah kolesa. Z manjšim prestavnim razmerjem bomo lažje peljali po klancu, z večjim pa hitreje po ravnini.

Polžasto gonilo


Za zmanjševanje števila vrtlajev poleg reduktorja uporabljamo tudi polžasto gonilo. Pri polžastemu gonilu je polž vedno gonilni (pogonski) zobnik.



Polž pri električnem števcu



Model polžastega gonila




Shematska risba gonila

Stožčasto zobniško gonilo

Zobniki so lahko različnih oblik. Ena od teh je oblika stožca. Omogoča nam prenos vrtenja pravokotno glede na lego gredi.



Ročni vrtalni stroj




Shema dveh stožčastih zobnikov

Zobate letve

Zobate letve poleg spremenjanja smeri gibanja spremenjajo tudi vrtenje pogonske gredi v premo gibanje in obratno.



Zobata letev



Shema zobate letve

Kjer je potrebno prenašati gibanje na večjih razdaljah uporabljamo verižno ali jermensko gonilo.

2. Verižno gonilo



Veriga pri motornem kolesu

3. Jermensko gonilo



Jermenski pogon

4. Torno gonilo



Dinamo pri kolesu


ELEMENTI ZA SPREMINJANJE GIBANJA

Pri strojih velikokrat najdemo primere, ko se vrtenje spreminja v premo gibanje ali obratno. Gibanje spreminja s posebnimi strojnimi elementi, ki jih imenujemo strojni mehanizmi.


Ročični mehanizem z izsrednikom

Z ročičnim mehanizmom spreminja krožno vrtenje v premo gibanje. Deli ročičnega mehanizma so:

- kolo z izsrednikom
- ročica ali ojnica
- ravno vodilo



Shema ročičnega mehanizma



Ročični mehanizem z izsrednikom bliže osi.

Kadar je izsrednik bliže obodu kolesa je hod (pot) žage daljši.


Kadar je izsrednik bliže osi kolesa, je hod žage krajiši.



Model ročičnega mehanizma

Ročični mehanizem s kolenasto gredjo

Če namesto kolesa z izsrednikom uporabimo kolenasto gred dobimo ročični mehanizem s kolenastjo gredjo.



Shema mehanizma s kolenastjo gredjo



Model s kolenastjo gredjo

5. ELEKTROTEHNIKA

Pridobivanje električne energije


V elektrarnah generator pretvori mehansko delo v električno delo. Poleg hidroelektrarn, termoelektrarn in nuklearne elektrarne imamo tudi alternativne vire električne energije: elektrarne na veter, sončne celice, sončni kolektorji, male pretočne elektrarne.

Učinki električnega toka so:

- toplotni učinek (segrevalne naprave)
- svetlobni učinek (luči)
- magnetni učinek (elektromotor)

Krmiljenje električnega kroga s stikali

Elemente električnega kroga rišemo s simboli. Enostaven električni krog z virom, žarnico, vodnikom in stikalom:




Delovanje nekaterih naprav in strojev, ki jih poganjajo elektromotorji, uravnnavamo tako, da v električni krog vežemo dve stikali.

Stikali lahko v električnem krogu vežemo vzporedno ali zaporedno.

Poleg električne sheme uporabimo še tabelo stanj, kjer delovanje elementa označimo z **0** in **1**. Sklenjeno stikalo in delovanje motorja označimo z **1**, mirovanje motorja in izklopljeno stikalo pa z **0**.

Zaporedna vezava stikal – vrata IN



Elektrotehnična shema

S ₁	S ₂	M
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Tabela stanj


Ugotovitev

- kadar je stikalo **1 IN** stikalo **2** sklenjeno motor deluje.

Uporaba

- pralni stroj, bojler, stroji, kjer je potrebna večja varno

Vzporedna vezava stikal - vrata ALI



Elektrotehnična shema

S ₁	S ₂	M
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Tabela stanj

Ugotovitev


- **ALI** je sklenjeno stikalo **1 ALI** stikalo **2** motor deluje.

Uporaba

- alarmne naprave

Krmiljenje električnega kroga z menjalnim stikalom

Poleg običajnega enopolnega stikala uporabljamo tudi menjalno stikalo. Stikalo nam omogoči vkllop razsvetljave na začetku hodnika in izklop na koncu. Z njim lahko tudi izmenično vključujemo dolge in kratke luči na motornem kolesu.



Shema z menjalnim stikalom



Stikalo na motornem kolesu


Krmiljenje elektromotorja z menjalnim stikalom

Če enosmerni motor priključimo na vir enosmerne napetosti, se gred elektromotorja vrta ves čas v isto smer. Če zamenjamo priključka (pola) baterije, se spremeni tudi smer vrtenja elektromotorja. Na ta način deluje električni vijač, odpiramo lahko garažna vrata...

Za prikaz delovanja bomo sestavili električno vezje z dvema menjalnima stikaloma, elektromotorjem in baterijo kot virom napetosti.

Za označevanje stanja stikal bomo sedaj uporabili **1** za stanje, ko je stikalo priključeno na + pol baterije, z **0** pa stanje, ko je stikalo priključeno na – pol baterije. Vrtenje motorja pa označili z **D** v desno smer in **L** v levo smer. Motor miruje **0**.

Sheme možnih stanj in stanje elektromotorja.



	S₁	S₂	M
1.	0	1	D
2.	1	1	0
3.	1	0	L
4.	0	0	0

Vidimo, da se elektromotor vrati le v primerih, ko sta stikali v različnih položajih, torej ko je elektromotor priključen na različna pola baterije. Če priključka elektromotorja zamenjamo, dosežemo, da se motorček pri enakem položaju vrati v nasprotni smeri.

Vir:

<http://www.os-sl-mesto.si/moodle/course/view.php?id=33#section-5>

http://www2.arnes.si/~sspbvrec/KZR/Literatura/kzr_tehni% E8na% 20dokumentacija% 20risanje% 20pravila% 20ozna% E8eno.pdf

http://erid.tsckr.si/13/autocad_navodila/uvod.html

<http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/brecl/Motor/Diesel.htm>

https://sl.wikipedia.org/wiki/Wanklov_motor